

Załącznik nr 2 do zapytania

Opis przedmiotu zamówienia

Lp	Żłobek	system/urządzenie ppoż	zakres prac
1	Żłobek nr 4 ul. Wiktorska 94/96	Centrala oddymiania D+H RZN 4402-K	wymiana uszkodzonej czujki ppoż. (1 szt.)
2	Żłobek nr 6 ul. św. Bonifacego 72	Centrala oddymiania POLON ALFA UCS 6000	diagnostyka i naprawa nieprawidłowości działania systemu oddymiania (klatka I)
3	Żłobek nr 9 ul. Sanocka 7	Centrala oddymiania D+H RZN 4402-K	klatka I: wymiana niesprawnej czujki ppoż. (1 szt.); klatka II: wymiana niesprawnej czujki ppoż. (1 szt.)
4	Żłobek nr 14 ul. Wrzeciono 4	Centrala sygnalizacji pożarowej POLON ALFA 4200, centrala oddymiania POLON ALFA UCS 6000	dostosowanie współdziałania systemu sygnalizacji pożarowej z kontrolą dostępu, uzupełnienie brakującego mechanizmu siłownika (Belimo BLF24-T) i naprawa działania kłapy odcinającej na poziomie -1
5	Żłobek nr 16 ul. Klaudyny 10	Centrala oddymiania POLON ALFA UCS 6000	diagnostyka i naprawa drzwi napowietrzających (klatka II)
6	Żłobek nr 21 ul. Jarosława Dąbrowskiego 96	Centrala oddymiania D+H ZP-RZN 4402-K	klatka II: wymiana niekompletnych przycisków oddymiania (2 szt.)
7	Żłobek nr 30 ul. Stanisława Augusta 79	Centrala oddymiania D+H RZN 4404-K V2 oraz MERCOR MCR 0204	klatka środkowa: wymiana niesprawnej czujki ppoż. (1 szt. parter); klatka III: wymiana uszkodzonej czujki ppoż. (1 szt. parter)
8	Żłobek nr 35 ul. Działdowska 2	Centrala sygnalizacji pożarowej D+H DF 6000	przywrócenie łączności elementów detekcyjnych poprzez wymianę uszkodzonej czujki ppoż.
9	Żłobek nr 38 ul. Bertolta Brechta 14A	Centrala sygnalizacji pożarowej ESSER IQ8 control	naprawa nieprawidłowości sygnalizowanych przez centralę systemu sygnalizacji pożarowej; prawidłowy montaż czujki na parterze w szatni obok rozdzielni, na piętrze 1 w pomieszczeniu porządkowym (2 szt.); wymiana czujki ppoż. w pomieszczeniu magazynu podręcznego obok kuchni
10	Żłobek nr 40 ul. Zenona Klemensiewicza 6	Centrala oddymiania POLON-ALFA UCS 6000	klatka I: diagnostyka i naprawa drzwi napowietrzających, klatka II: diagnostyka i napraw drzwi napowietrzających
11	Żłobek nr 41 ul. Potockich 107	Centrala oddymiania POLON-ALFA UCS 6000	klatka I: diagnostyka i naprawa niesprawnej czujki ppoż. (parter); klatka II: diagnostyka i naprawa nieprawidłowości działania drzwi napowietrzających
12	Żłobek nr 44 ul. Wejherowska 1	Centrala sygnalizacji pożarowej POLON ALFA 4200	diagnostyka i naprawa nieprawidłowości działania elementu kontrolno-sterującego EKS; uzupełnienie brakującej czujki ppoż. (1 szt.)

13	Żłobek nr 46 ul. Stanisława Przybyszewskiego 70/72	Centrala sygnalizacji pożarowej BOSCH FPA 5000, centrala oddymiania MERCOR MCR 9705-5	usunięcie nieprawidłowości związanych z: brak zadziałania wskaźnika zadziałania czujki; brak reakcji czujki znajdującej się w magazynie czystościowym (poziom -1); brak zwolnienia kontroli dostępu. Oddymianie klatka I i II: diagnostyka i naprawa nieprawidłowości współdziałania systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pożarowej
14	Żłobek nr 47 ul. Chodecka 2	Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4000, centrala oddymiania AFG-2004	diagnostyka i naprawa nieprawidłowości współdziałania systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pożarowej; wymiana uszkodzonych czujek ppoż. (2 szt.); prawidłowe zadeklarowanie elementów detekcyjnych; usunięcie uszkodzenia linii czujek – brak napięcia między elementami detekcyjnymi. Oddymianie klatka I i II: diagnostyka i naprawa nieprawidłowości współdziałania systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pożarowej
15	Żłobek nr 49 ul. 6-Sierpnia 1/5	Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4000, centrala oddymiania D+H RZN 4402-K V2	ponowna konfiguracja systemu oraz stworzenie opisów elementów detekcyjnych zgodnych z dokumentacją; zaprogramowanie modułu EKS; wymiana uszkodzonych czujek ppoż. (2 szt.). Oddymianie: przywrócenie prawidłowości współdziałania systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pożarowej
16	Żłobek nr 62 ul. Lwa Tołstoja 2	Centrala oddymiania D+H RZN 4408-K	klatka I: wymiana niesprawnego zamka drzwi napowietrzających (1 szt.); klatka II: diagnostyka nieprawidłowości funkcjonowania klapy dymowej (1 szt.), wymiana niesprawnego zamka drzwi napowietrzających (1 szt.)
17	Żłobek nr 64 ul. Trakt Lubelski 89	Centrala oddymiania D+H RZN 4408-K	przywrócenie współdziałania systemu oddymiania z systemem kontroli dostępu
18	Żłobek nr 69 ul. Stanisława Kazury 9	Centrala oddymiania POLON-ALFA UCS 6000	uzupełnienie brakujących elementów siłownika okna napowietrzającego
19	Żłobek nr 70 ul. Pamiętna 16	Centrala sygnalizacji pożarowej POLON ALFA 4200	wymiana dwóch czujek ppoż.
20	Żłobek nr 72 ul. Henryka II Pobożnego 33	Centrala oddymiania AFG-2004	przywrócenie sprawności technicznej drzwi napowietrzających (2 szt.)